



Traceability Report

Plant: 江森 Product Code: 151654G99H2A33

Line: B9

Product Type: Dash Board
Product Status: OK
Production Start: 2015-01-01 12-00-00
Production End: 0001-01-01 12-00-00
Duration: -735598days0:0:0
Production Status: Processing

产品档案信息

加工参数名称	加工参数值
搪塑加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
注塑加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	



Traceability Report

Plant: 江森

Product Code:

151654G99H2A33

Line: B9

零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑
冲切加工参数	
零件号	U0IU0987UIEW8DJH8W3J9
产品类别	IOPPPP
工序	注塑